Ściana zewnętrzna gr.51cm
Przewidziano docieplenie styropianem gr.12cm;

Ściana zewnętrzna gr.38cm
Przewidziano docieplenie styropianem gr.12cm;

Ściana zewnętrzna gr.51cm docieplona styropianem gr.10cm;
Przewidziano docieplenie styropianem gr.5cm;

Ściana zewnętrzna gr.51cm
Przewidziano docieplenie styropianem gr.12cm;

Ściana zewnętrzna gr.51cm
Przewidziano docieplenie styropianem gr.12cm;

Ściana zewnętrzna gr.51cm docieplona styropianem gr.10cm;
Przewidziano docieplenie styropianem gr.5cm;

Demontaż balustrady

h balustrady 90cm

Elewacja budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu dociepleniа (sugerowany zgodnie pod Weber TD320);
- montaż dociepleniа ze styropianu Fs-15 gr.12cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa (“ramka i placki”) stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm;
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z akrylowej masy tynkarskiej typu Weber TD321; barwionej w masie; kolor odpowiednio do Weber 105C;
- demontaż i wymiana istn. podokienników na blaszane powlekane w rozwinięciu do 30cm;

Cokół ściany południowej budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu dociepleniа (sugerowany zgodnie pod Weber TD350);
- montaż dociepleniа ze styropianu Fs-35 gr.10cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa (“ramka i placki”) stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm;
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego odpowiednio do Weber TD351 nr 42;
- montaż obróbki blacharskiej wzdłuż linii odcięcia cokołu od elewacji; blacha w rozwinięciu do 30cm;

Cokół szczytu zachodniego budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu dociepleniа (sugerowany zgodnie pod Weber TD350);
- montaż dociepleniа ze styropianu Fs-20 gr.10cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa (“ramka i placki”) stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm;
zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego odpowiednio do Weber TD351 nr 42;
- montaż obróbki blacharskiej wzdłuż linii odcięcia cokołu od elewacji; blacha w rozwinięciu do 30cm;

Rzut parteru budynku
Projekt termomodernizacji

Architektura Projektant	mgr inż. arch. M. Fabjanicz-Warcinik upr. proj. BIA/A-16/63	
Konstrukcja Projektant	inż. Rafał Chudzikowski upr. proj. NWM/72/POOK/12	

Pracownia Projektowa – Rafał Chudzikowski
13-300 Nowe Miasto Lub.; Nowro 60
NIP 877-119-99-08; REGON 870586897

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie
Inwestor – Powiat nowomiejski Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Lokalizacja – działka 117/2, obr. Pacółtowo; gm. Nowe Miasto Lubawskie;

RZUT PARTERU BUDYNKU

Data	Sierpień 2016	Nr rys	A – 7.1
Skala	1 : 50		