



RDW.N-DM/5302/78a/2019

25. 10. 2019
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nidzica, 23.10.2019 r.

W nawiązaniu do pisma nr ZDP-11.033.16.2019 z dnia 04.10.2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji znaku E-2a oraz naprawy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Marzęcice, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy informuje:

1. Pomierzono w terenie widoczność na ruszanie z miejsca zatrzymania L₂, która wynosi 216 m. Minimalna widoczność L₂ jaka powinna być zapewniona we wnioskowanej lokalizacji wynosi 100 m. Wobec tego nie potwierdzono konieczności zmiany lokalizacji znaku drogowego lub korekty wysokości jego ustawienia.
2. W sprawie naprawy przepustu zostanie udzielona odpowiedź oddzielnym pismem.

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

a/a

KIEROWNIK REJONU

Janusz Adamski